

1

2

3

2x

12x

4x

4x

2x

4

5

6


7

DIP switch		
PIN 1	PIN 2	Power [W]
ON	ON	56
ON	OFF	48
OFF	ON	40
OFF	OFF	32


8

9


10



11



PL Połączenie opraw w linię / EN Connecting luminaires in a line / DE Verbindung von Leuchten in einer Linie / CZ Připojení svítidel do řady / SK Pripojenie svetidiel do rady / HU Vláglátótestek összekapcsolása vonalban / GR Σύνδεση φωτιστικών σε γραμμή / PT Ligação de luminárias em linha / HR Spajanje svjetiljki u liniji / RU Подключение светильников в линию / RO Conectarea corpurilor de iluminat în linie / UA З'єднання світильників в лінію / LT Apšvietimo kūgelių jungimas linijoje / LV Apgaismojuma ierču savienošana līnijā / EE Valgustite ühendamine reas / DK Tilslutning af armaturer i en linje / SE Anslutning av armaturer i en linje / NO Tilkobling av armaturer i en linje



PL Wszelkie prawa zastrzeżone / EN All rights reserved / DE Alle Rechte vorbehalten / CZ Všechna práva vyhrazena / SK Všetky práva vyhradené / HU Minden jog fenntartva / GR Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα / PT Todos os direitos reservados / HR Sva prava pridržana / RU Все права защищены / RO Toate drepturile rezervate / UA Всі права захищені / LT Visos teisės saugomos / LV Visas tiesības aizsargātas / EE Kõik õigused kaitstud / DK Alle rettigheder forbeholdes / SE Alla rättigheter förbehållna / NO Alle rettigheter reservert

PL Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją użytkownika:

Ryzyko porażenia prądowego oraz pożaru:

1. W celu uniknięcia porażenia prądowego, przed montażem lub czynnościami serwisowymi należy się upewnić, że napięcie zasilania jest odłączone na wyłączniku głównym.
2. Oprawa musi być zainstalowana przez wykwalifikowanego elektryka.
3. Oprawy można użytkować w normalnym środowisku wilgotnym.
4. Produkt można użytkować w otoczeniu o temperaturze od -20°C do +40°C.
5. Produkt wrażliwy na polaryzację, należy zapewnić odpowiednią podłączenie. L- Linia, N - Neutralny, PE - uziemienie.
6. **Niedopuszczalne jest montowanie uszkodzonej oprawy!**
7. Nie dotykać elektronicznych części, wrażliwe na wyładowania.
8. Nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła z bliskiej odległości.
9. Do montażu należy używać rękawic ESD.
10. W celu połączenia opraw w linię należy otworzyć oprawę, wypiąć moduł świetlny z obudowy oraz poprowadzić dodatkowe okablowanie zasilające wychodzące z oprawy poprzez tylny dławik.
11. Należy użyć przewodów miedzianych o przekroju minimum 1,5 mm², min 70°C, zgodnych z normami europejskimi. W jednej linii można połączyć ze sobą maksymalnie 24 oprawy.
12. Oprawa posiada regulację mocy za pomocą przełącznika typu DIP zlokalizowanego na zasilaczu w wewnętrznej części urządzenia. W momencie zmiany mocy urządzenie powinno być wyłączone.

Należy zweryfikować czy napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami podanymi na opakowaniu produktu. Wykonać wszystkie połączenia elektryczne oraz uziemienie zgodnie z wymogami norm EU. Nigdy nie podłączać oprawy pod napięciem. Nie dotykać oprawy podczas świecenia. Oprawa powinna być użytkowana z dala od elementów łatwopalnych. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń określonych w niniejszej instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIA: IP66. Wymiana po uprzednim wyłączeniu zasilania. Temperatura pracy: -20 do +50 stopni C. Temperatura przechowywania: 5 do 30 stopni C. Nie współpracuje ze ściemniaczem elektronicznym.

EN Read and follow all safety instructions:

Risk of Shock or Fire:

1. To avoid possible electric shock, be sure that power is turned off at fuse box or circuit breaker before installation or servicing of the fixture. For safest operation read and become familiar with complete installation instructions prior to use.
2. This luminaire must be installed by qualified licensed electrician and in accordance with the NEC or your local electrical code.
3. Suitable for normal wet locations.
4. Suitable for operation in ambient not exceeding -20°C to 40°C or equivalent.

5. LED products are polarity sensitive. Ensure proper polarity before installation.

6. Do not install damaged product!

7. Do not touch the electric parts!
8. Do not look directly at lighting luminaire from short distance!
9. For installation use special ESD gloves.
10. To connect the luminaires to a line, open the luminaire housing, unplug the light module from the housing, and run the additional power wiring which comes out of the luminaire through the rear cable gland.
11. To install luminaire use copper conductors with a minimum cross-section of 1.5 mm², min. 70 °C, to comply with European standards. Up to 24 luminaires can be connected to one line.
12. The luminaire has power regulation by means of a DIP switch located on the power supply in the internal part of the device. The device should be turned off when changing power.

Never connect components under load. Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label. Allow fixture to cool before handling. Do not touch enclosure while it is lighting. Keep combustible and other materials that burn, away from fixture. Follow all manufacturer instructions and warnings.

IMPORTANT: IP66. Ensure the power supply is cut off before installation. Working/operational temperature: -20° to +50°C. Storage temperature: +5° to +30°C. Do not work with dimmers.

DE Bitte die Gebrauchsanleitung lesen und beachten:

Gefahr durch elektrischen Schlag und Brand:

1. Zur Abwendung des Stromschlagrisikos vergewissern Sie sich vor den Montage- oder Wartungsarbeiten, dass die Versorgungsspannung am Hauptschalter abgeschaltet ist.
2. Die Leuchte muss von einer Elektrofachkraft installiert werden.
3. Die Leuchten können in der normalen feuchten Umgebung betrieben werden.
4. Das Produkt darf in einer Umgebung mit Temperatur -20°C bis +40°C betrieben werden.
5. Das Produkt bedarf einer bestimmten Polung - für entsprechenden Anschluss sorgen. L- Linie, NNeutral PE- Erdung.
6. **Beschädigte Leuchten dürfen nicht montiert werden!**
7. Elektronische, entladungsfähige Bauteile nicht berühren.
8. Nicht direkt ins Lichtbündel aus dem Gehäuse herausgezogen und das zusätzliche Stromkabel durch die hintere Drossel aus der Leuchte geführt werden.
9. Bei der Demontage ESD-Handschuhe tragen.
10. Um die Leuchten in einer Linie anzuschließen, sollte die Leuchte geöffnet, das Lichtmodul aus dem Gehäuse herausgezogen und das zusätzliche Stromkabel durch die hintere Drossel aus der Leuchte geführt werden.
11. Verwenden Sie Kupferleiter mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² min. 70°C gemäß den europäischen Normen. Bis zu 24 Leuchten

können maximal in einer Linie angeschlossen werden.

12. Die Leuchte wird über einen DIP-Schalter an der Stromversorgung im internen Teil des Geräts geregelt. Das Gerät sollte beim Stromwechsel ausgeschaltet werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung den Angaben auf der Produktverpackung entspricht. Stellen Sie alle Elektro- und Erdungsanschlüsse gemäß den Anforderungen der EU-Normen her. Nie unter Spannung stehende Leuchte anschließen. Leuchte beim Betrieb nicht berühren. Die Leuchte soll fern von leicht entzündlichen Stoffen betrieben werden. Beachten Sie bitte alle Hinweise, die in dieser Anleitung angegeben sind.

WARNUNGEN: IP66. Austausch nur bei abgeschalteter Stromversorgung. Betriebstemperatur: von -20 Grad C bis +50 Grad C Lagertemperatur: von 5 bis 30 Grad C. Nicht dimmbar.

CZ Přečtěte si návod na použití a postupujte podle jeho pokynů:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a ohněm:

1. Za účelem zamezení úrazu elektrickým proudem před instalací nebo servisním zásahem se ujistěte, že napájecí napětí je odpojeno hlavním vypínačem.
 2. Světlo musí instalovat kvalifikovaný elektrikář.
 3. Světlo lze použít v normálním vlhkém prostředí.
 4. Produkt lze provozovat v okolní teplotě -20°C až +40°C.
 5. Výrobek citlivý na polaritu, je třeba zaručit odpovídající připojení. L - vedení, N - neutrální, PE-uzemnění.
 6. **Poškozený kryt se nesmí namontovat!**
 7. Nedotýkejte se elektronických součástek, citlivých na výboje.
 8. Nedívejte se přímo do paprsku světla z krátké vzdálenosti.
 9. K montáži použijte ESD rukavice.
 10. Pro připojení lineárních svítidel světlo otevřete, odpojte světelný modul a přes zadní tlumivku připojte příslušné napájecí kabely ze svítidla.
 11. Používejte měděné vodiče s minimálním průřezem 1,5 mm², min. 70 ° C, v souladu s evropskými normami. Do jedné řady lze připojit až 24 svítidel.
 12. Svítidlo má regulaci výkonu pomocí DIP přepínače umístěného na napájecím zdroji ve vnitřní části zařízení. Při změně napájení by mělo být zařízení vypnuto.
- Musíte si ověřit, že napájecí napětí je v souladu s požadavky, uvedenými na obalu výrobku. Kompletní elektrické připojení a uzemnění musí být v souladu se standardy EU. Nikdy nepřipojujte světlo pod napětím. Nedotýkejte se krytu během svícení. Svítidla by měla být používána mimo hořlavé předměty. Musíte dodržovat všechna doporučení uvedená v této příručce.
- VAROVÁNÍ:** IP66. Výměnu provádět Po vypnutí napájení. Pracovní teplota -20 do +50 stupňů C. Teplota skladování +5 do +30 stupňů C. Nespolečuje s elektronickými stmívači.

